Wöhler RF 220 Thermo-hygromètre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme de mesure:

Humidité relative.....0…100 % HR
Température.....10…60 °C
Point de rosée.....73,4…59,9 °C

Précision

Humidité relative.....±3 % (10…90 %) HR
autrement ±5 % HR
Température.....±0,6 °C v.m.
Temp. de stockage .....-20…60 °C
Temp. de travail.....0…50 °C