



MONTAGE DES BROSSES SUR LES AXES FLEXIBLES , ULTRA AXES ET APPAREILS DE BROSSAGE DE LA GAMME AIR POWER



Ex : BROSSE 50315 + DISQUE 53250

- 1- dévisser l'adaptateur
- 2- engager le disque support de brosse sur l'embout support de brosse
- 3- engager la brosse le grand alésage en premier et centrer avec la rainure de clavette
- 4- visser l'adaptateur
- 5- serrer la vis pointeau légèrement

Vis pointeau



Ex : BROSSE 4200

- 1- visser l'adaptateur et serrer la vis pointeau
- 2- visser la brosse dans l'adaptateur
- 3- serrer les 2 vis pointeaux légèrement

Possibilité d'utiliser une clavette à la place des 2 vis pointeaux

2 Vis pointeaux ou Clavette